En Pasaia, abril 2009: se trata de un taller de costura de aproximadamente 200 m2, en cuyas instalaciones hay desde máquinas de coser y planchadoras, hasta mesas de corte y montaje.

Necesitaban iluminación en los puestos de trabajo que por sus características deben contar con una iluminación idónea. Tras el estudio correspondiente, se realiza una instalación basada en equipos con bombillas fluorescentes, con una luz adecuada a cada zona de trabajo, para mejorar la seguridad y la salud en el mismo, que ofrezcan mayor confort y eviten problemas de salud visual a los trabajadores. El resultado ha sido valorado muy positivamente.